

Số: 596 /KH-BVPND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2025.

### **KẾ HOẠCH**

#### **Sửa chữa hệ thống Xquang Shimadzu Radspeed DR (model: UD150L-40E) của bệnh viện Phổi Nam Định**

Căn cứ biên bản kiểm tra tình trạng hệ thống chụp Xquang Shimadzu Radspeed DR (model: UD150L-40E) của bệnh viện, nhu cầu của khoa Cận Lâm Sàng cần sửa chữa hệ thống Xquang Shimadzu Radspeed DR (model: UD150L-40E), sử dụng cho người bệnh trong thời gian khám và điều trị tại bệnh viện;

Căn cứ kết quả họp của Hội đồng khoa học bệnh viện ngày 26/12/2025;

Bệnh viện Phổi Nam Định xây dựng kế hoạch Sửa chữa hệ thống Xquang Shimadzu Radspeed DR (model: UD150L-40E) đặt tại khoa Cận Lâm Sàng cụ thể như sau:

**1.Tên dự toán gói thầu:** Cung cấp dịch vụ Sửa chữa hệ thống Xquang Shimadzu Radspeed DR (model: UD150L-40E) của Bệnh viện Phổi Nam Định.

**2.Tên kế hoạch:** Sửa chữa hệ thống Xquang Shimadzu Radspeed DR (model: UD150L-40E) của Bệnh viện Phổi Nam Định.

**3.Thời gian triển khai:**

Dự kiến bắt đầu từ tháng 12 năm 2025.

**4.Dự kiến công việc, số lượng, dịch vụ, như sau:**

4.1.Danh mục sửa chữa (phụ lục kèm theo).

4.2.Yêu cầu:

-Sau sửa chữa hệ thống hoạt động bình thường.

-Bảo hành toàn bộ bo mạch điều khiển Udcont-2002 của hệ thống Xquang Shimadzu Radspeed DR (model: UD150L-40E) của bệnh viện đưa vào sử dụng trong thời gian 06 tháng.

**5.Dự kiến tổng mức sửa chữa:** Dưới 100 triệu đồng.

**6.Nguồn kinh phí:** Từ nguồn thu BHYT; viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

Trên đây là kế hoạch Sửa chữa hệ thống Xquang Shimadzu Radspeed DR (model: UD150L-40E) của Bệnh viện Phổi Nam Định./.

**Nơi nhận:**

- Đăng công khai trên Website;
- Lưu TC-HC,VT.

**GIÁM ĐỐC**  
**Vũ Quang Phúc**



## PHỤ LỤC DANH MỤC

(Kèm theo Kế hoạch số: 596 /KH-BVP ngày 26 tháng 12 năm 2025)

| STT | Danh mục dịch vụ                                                  | Mô tả dịch vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Số lượng | Đơn vị tính |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 1   | Sửa chữa hệ thống Xquang Shimadzu Radspeed DR (model: UD150L-40E) | <ul style="list-style-type: none"><li>-Sửa chữa bo mạch điều khiển Udcont-2002: 01 lần</li><li>-Nâng cấp phần mềm IC điều khiển trên bo mạch Udcont-2002</li><li>-Thiết lập điều kiện chụp, bảo vệ quá tải, điều khiển điện áp chụp (KV), điều khiển dòng chụp (mA), điều khiển dòng đốt tóc, điều khiển thời gian chụp (sec), mạch điều khiển bù phát xạ (EMC), mạch nhớ, mạch vào ra I/O, mạch chuyển đổi A/D và D/A.</li></ul> | 01       | Hệ thống    |

Tổng cộng (01 Khoản)